



**Prefeitura de
SÃO PEDRO**

R. Valentim Amaral, 748 - Centro
Cep 13.520-000 - São Pedro - SP
Fone: (19) 3481-9200

Ofício nº 0832011

São Pedro, 31 de outubro de 2011

Referência : Requerimento nº 1202011

Senhor Presidente

Com nossos cumprimentos e em atenção ao requerimento supra citado de autoria do nobre Vereador Antonio Toledo, segue me anexo resposta exarada pelo Presidente da SAAESP, Senhor Sergio da Silva.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

**EDUARDO SPERANZA MODESTO
PREFEITO**

ILMO. SENHOR
THIAGO SILVERIO DA SILVA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SÃO PEDRO -SP

Câmara Municipal de São Pedro

Data: 03/11/2011 Hora: 15:34:00

Procedência: Poder Executivo

Assunto: Resposta do requerimento nº 120/2011

0787/2011

Número de Protocolo

OFÍCIO N.º 51

SÃO PEDRO, 27 DE OUTUBRO DE 2011

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

Ao Excelentíssimo Senhor

EDUARDO SPERANZA MODESTO

Prefeito Municipal

Assunto: Requerimento n.º 120/2011 (Câmara Municipal).

Com nossos atenciosos cumprimentos, venho respeitosamente, através deste ofício, encaminhar à Vossa Excelência o Informativo Técnico infra-assinado pela Diretora do Departamento Técnico do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro, o qual presta esclarecimentos em razão do Requerimento de n.º 120/2011 da Egrégia Câmara Municipal deste município.

Sendo o que nos cabia para o momento, aproveito do ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.



Sergio da Silva
Presidente do SAAESP

INFORMATIVO TÉCNICO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro – SAAESP informa que houve problema com abastecimento de água do bairro **Jardim Santa Mônica**, devido a uma redução significativa da vazão do poço.

Para resolução deste foi contratada uma empresa especializada, a fim de identificar a causa da queda da vazão, então foi retirado o conjunto moto – bomba e realizado o teste de vazão, no qual este se apresentou dentro dos parâmetros esperados. Também foi realizada a limpeza do poço, a fim de se eliminar resíduos no pré - filtro que pudessem prejudicar o funcionamento do poço. Então, depois de efetuada toda a manutenção necessária conseguiu uma recuperação insuficiente da vazão, fato este que levou à constatação que ocorreu um rebaixamento do aquífero.

Saliento que não ocorreu interrupção no fornecimento de água, mas as residências localizadas ao lado do reservatório tiveram seu abastecimento comprometido porque o reservatório não mantinha uma altura de nível de água que atendesse estas, em virtude disso foi realizado o fornecimento de água com o caminhão pipa mantendo os níveis de água até a conclusão de todo o serviço.

Atenciosamente,


Andressa Doares de Lima
Diretora Técnica