Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 0557 /2026

Ementa: **Indico ao Chefe do Poder Executivo, a possibilidade de realizar a reforma e manutenção do telhado, bem como a substituição e recuperação do forro das salas que apresentam danos estruturais na Escola Municipal Maria de Fátima do Amaral.**

INDICO, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo Municipal que determine, junto à Secretaria Municipal de Obras, a realização de reforma e manutenção do telhado, bem como a substituição e recuperação do forro das salas que apresentam danos estruturais na Escola Municipal Maria de Fátima do Amaral.

A presente indicação tem como objetivo atender a uma reivindicação apresentada por pais de alunos, professores e membros da comunidade escolar, que demonstraram preocupação com as condições estruturais de algumas salas de aula da Escola Municipal Maria de Fátima do Amaral.

Segundo os relatos recebidos, durante os períodos de chuva intensa tem ocorrido infiltração de água através do telhado, ocasionando goteiras dentro das salas de aula. Além disso, parte do forro encontra-se estufada e comprometida pela umidade, situação que pode evoluir para danos mais graves, inclusive com risco de desprendimento de materiais, colocando em perigo a segurança de alunos, professores e demais servidores da unidade escolar.

Ressalta-se que a Escola Municipal Maria de Fátima do Amaral atende atualmente cerca de 490 alunos, distribuídos nos períodos matutino e vespertino, desempenhando papel fundamental na formação educacional de crianças e adolescentes do município. Trata-se de uma importante unidade de ensino, que necessita de constante manutenção para garantir um ambiente adequado ao aprendizado.

A permanência desses problemas estruturais pode ocasionar prejuízos ao patrimônio público, comprometer o andamento das atividades pedagógicas, causar desconforto aos estudantes e profissionais da educação, além de gerar custos ainda maiores ao município caso os danos se agravem com o passar do tempo.

Diante disso, torna-se necessária a realização de uma vistoria técnica urgente e a adoção das providências cabíveis para a recuperação do telhado e dos forros danificados, assegurando melhores condições de segurança, conforto, salubridade e qualidade no ambiente escolar.

Pelo exposto, solicito especial atenção do Poder Executivo para que a referida obra seja incluída com prioridade no cronograma de manutenção das unidades escolares do município, garantindo que os 490 alunos atendidos pela escola possam desenvolver suas atividades em um espaço *seguro e adequado.*

São Pedro, 12 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO DE MOURA – DUDU
VEREADOR

Rua Nicolau Mauro, 1011 – Centro – São Pedro – SP – Cep.13520-000 Fone:
E-mail: secretaria@camarasaopedro.sp.gov.br Site: www.camarasaoped

Câmara Municipal d
Indicação Nº 557/2026
Data: 15/06/2026 Hora: 13:5
Autor: José Roberto de Moura
Assunto: Indico ao Chefe do
Executivo, a possibilidade d
reforma e a manutenção do te
como a substituição e recuper
Número de Protocolo 00887/2026