Indicação Nº 749/2026

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Obras a possibilidade de realizar, com urgência, avaliação e intervenção na Avenida das Azaleias, em frente ao nº 496, no Bairro Alpes das Águas, visando solucionar o problema de acúmulo de água no local.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo que, através da Secretaria Municipal de Obras, estude a possibilidade de realizar, com urgência, avaliação e intervenção na Avenida das Azaleias, em frente ao nº 496, no Bairro Alpes das Águas, visando solucionar o problema de acúmulo de água no local.

JUSTIFICATIVA:

Fui procurado por moradores do bairro Alpes das Águas, que solicitaram minha presença no local para verificar uma situação que vem causando transtornos, especialmente nos períodos de chuva.

Na Avenida das Azaleias, em frente ao número 496, mesmo quando ocorre uma chuva de pequena intensidade, há um grande acúmulo de água na via, fazendo com que o trecho fique praticamente intransitável e com aspecto de um verdadeiro “rio”, em razão da ausência de um escoamento adequado.

Diante dessa situação, os veículos acabam sendo obrigados a desviar do trecho alagado e utilizar as áreas gramadas em frente às chácaras para conseguir transitar, o que provoca danos às áreas verdes, além de aumentar os riscos de acidentes e prejudicar o acesso dos moradores.

Dessa forma, solicito que a Secretaria Municipal de Obras realize uma avaliação técnica urgente do local, buscando uma solução definitiva para o problema, com a execução de obras de drenagem e escoamento da água.

Solicita-se ainda que, após o escoamento das águas, sejam realizados os serviços necessários de nivelamento e elevação da pista, com a colocação de terra e pedras, de forma a corrigir o nível da via e evitar que a água permaneça acumulada no local, bem como seja implantada uma adequada vazão para o escoamento das águas pluviais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 749/2026 - PROTOCOLO: 1231/2026 - 02/09/2026 - 08:38 - WU07-7WHJ-NX25-Z2P0
PROTOCOLO 1231/2026 - 02/09/2026 08:38

A medida é necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança aos motoristas e moradores e, principalmente, evitar que o problema se agrave durante períodos de chuvas mais intensas.

Segue anexada foto do local, para demonstrar a situação relatada pelos moradores.

Diante do exposto, conto com a atenção do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Obras para que sejam tomadas as providências necessárias com a maior brevidade possível.

São Pedro, 2 de setembro de 2026.

DANIEL SEPULVIDA
VEREADOR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 749/2026 - PROTOCOLO: 1231/2026 - 02/09/2026 - 08:38 - WU07-7WHJ-NX25-Z2P0
PROTOCOLO 1231/2026 - 02/09/2026 08:38

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São Pedro. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://saopedro.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=WU077WHJNX25Z2P0, ou vá até o site https://saopedro.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: WU07-7WHJ-NX25-Z2P0

Daniel José Sepulvida
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 749/2026 - PROTOCOLO: 1231/2026 - 02/09/2026 - 08:38 - WU07-7WHJ-NX25-Z2P0

Câmara Municipal de São Pedro, 2 de setembro de 2026