



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 0186/2018

EMENTA: Indico ao Chef e do Poder Executivo, para que através do setor competente, estude a viabilidade de rebaixar o canteiro em frente ao Museu, na Rua Joaquim Teixeira de Toledo, com a Rua Joaquim Teixeira de Barros.

Senhor Presidente,

Indico, após cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, estude a viabilidade de rebaixar o canteiro em frente ao Museu, na Rua Joaquim Teixeira de Toledo, com a Rua Joaquim Teixeira de Barros.

JUSTIFICATIVA:

Fui procurado por munícipe, que relatou que tem muita dificuldade para trafegar com seu veículo na Rua Joaquim Teixeira de Toledo, pois o canteiro central tampa completamente a visão do motorista e um dia, que ao passar pelo local, colidiu com seu carro com outro motorista que trafegava na Rua Joaquim Teixeira de Barros, portanto, após várias reclamações do mesmo local, peço ao setor competente que analise esta reivindicação, podendo assim, evitar vários acidentes.

Sala das Sessões, 25 de julho de 2018.

Luiz Melado
Vereador

Câmara M

Indicação N

Data: 31/07

Autor: Luiz

Assunto: In

Executivo, p

competente,

rebaixar o c

Número de Protocolo

00410/2018