



PREFEITURA DE SÃO PEDRO
SECRETARIA DE GOVERNO

São Pedro, 17 de junho de 2024

Ofício nº 39/2024 – GP/CM

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 39/2024

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente apresentar a V.Exa. e aos Senhores Vereadores dessa Ilustre Casa de Leis resposta ao Requerimento epigrafado de autoria do I.Vereador Du Sorocaba.

Encaminhamos acostado a este, ofício da Sr. José Rubens Françoso – Diretor Presidente do SAAESP.

Ao ensejo reiteramos a V.Exa. os protestos de elevada estima e distinta consideração.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr
Vereador Adilson de Jesus
DD. Presidente da Câmara Municipal
São Pedro - SP

Câmara Municipal de São Pedro

Numero de Protocolo

00537/2024

Correspondência Recebida Nº 100/2024

Data: 12/07/2024 Hora: 14:29

Autor: THIAGO SILVA

Assunto: Ofício nº 39/2024 Resposta ao
Requerimento nº 39/2024.



Ofício nº 045/2024


São Pedro, 17 de junho de 2024.

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO SP.

REF: REQUERIMENTO Nº 39/2024.

Cumprimentando- o cordialmente servimo-nos deste para em atenção ao requerimento de nº **39/2024** da nobre Casa de Lei a qual solicita do Chefe do Executivo, informações sobre a prestação de serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, informamos Vossa Excelência que as perguntas com as respostas seguem em anexo.

Atenciosamente.



JOSE RUBENS FRANÇOSO
DIRETOR PRESIDENTE DO SAAESP.



A Prefeitura Municipal de São Pedro,

Exmo. Sr. Prefeito Thiago Silva;

Referência: Resposta ao requerimento nº 39/2024 da Câmara Municipal de São Pedro.

1- A MANUTENÇÃO DA ETA I "Massahal Takaki" foi realizada em que data, para sanar os vazamentos estruturais? Solicito contrato licitatório, nota fiscal, garantia da obra pela empresa, bem como cópia do empenho;

R: Foi realizada manutenção em junho/agosto de 2022 pela empresa METTA construção e impermeabilização, com injeção de poliuretano para minimizar vazamento na estrutura. Processo nº 309/2022 está a disposição para vistas na sede do SAAESP.

2- Solicito cópia do projeto de instalação, onde especificam valores investidos na implantação do sistema de LODO da ETA —I;

R: Por se tratar de vários volumes os projetos de elétrica e estrutural, encontra-se disponível na sede do SAAESP.

Contrato FEHIDRO 223/2015 no valor de R\$ 2.095.520,46, sendo R\$ 1.945.968,03 pago pela FEHIDRO e a contrapartida do SAAESP no valor de R\$ 149.552,42.

3- O sistema de LODO da ETA I está em funcionamento? Se sim qual a Periodicidade do funcionamento? Se não, explique o motivo;

R: O sistema se encontra em manutenção sendo devidamente informados à CETESB Agência de Piracicaba no processo de Renovação da Licença de Operação da ETA I.

4- Informar se a Coordenadoria do Meio Ambiente está ciente e quais são os Documentos legais que são gerados desta fiscalização sobre o funcionamento adequado, do sistema de LODO;

Qual o local de destinação do LODO?

R: Estando o sistema em manutenção, o lodo encontra-se depositado no tanque de decantação.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO



Informamos que a empresa ESSENCIAL CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, cadastro CETESB 588-000967-9 é a responsável pela coleta e destinação do lodo gerado no SAAESP.

5-) Apresentar a 2ª Via do CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental);

R: O CADRI da ETA I encontra-se em fase inicial de solicitação, aguardando os laudos da NBR 10004 para cumprimento do pedido.

Argumentações contra as justificativas do requerimento

“Justifica essa propositura, tendo em vista que este Parlamentar, recebeu denúncias de que ainda contém vazamentos no sistema de abastecimento de água, de modo que o serviço prestado pela empresa contratada não sanou totalmente o problema”.

SAAESP Os serviços contratados junto a empresa METTA construção e impermeabilização, foram realizados nas juntas de dilatação e atenderam as expectativas.

“Recentemente saiu na mídia local, uma matéria em que o Poder Público irá realizar um projeto novo de redução de perdas de água, contudo em 2017 houve a inauguração do tratamento de LODO com um investimento na ordem de 2.1 milhões, • recurso esse do FEHIDRO que tinha o mesmo foco”.

SAAESP No Plano de Controle de Perdas contempla o investimento junto à FEHIDRO para tratamento de lodo com o reuso da água originária da lavagem de filtro.

📍 Rua Malaquias Guerra, 37 - Centro - São Pedro-SP - CEP.: 13.520-000

☎ (19) 3481-8111

✉ contato@saaesp.sp.gov.br

🏛 CNPJ: 05.211.356/0001-98



“Recentemente fui comunicado e visualizei um vídeo, no qual o sistema de LODO, há anos não vem funcionando, inclusive os equipamentos estão todos cobertos de teia de aranha e fezes de passarinho”.

SAAESP Não procede que o sistema de lodo está há anos sem funcionar, pois em 01/08/2023 a empresa GRATT (fabricante do equipamento) realizou no SAAESP a manutenção que foi solicitada e acompanhada pelo responsável do Departamento Técnico do SAAESP.

Sem mais, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

São Pedro, 17 de junho de 2024.

JOSÉ RUBENS FRANÇOSO
Diretor Presidente do SAAESP