



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 804 /2025

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo que avalie com atenção e prioridade a possibilidade de realizar serviços de manutenção e nivelamento nas vias do Condomínio Serra Verde, especialmente nas Alamedas dos Sabiás, dos Pintassilgos e das Rolinhas, que se encontram em condições críticas devido às erosões causadas pelas chuvas.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que, através do setor competente, avalie com atenção e prioridade a possibilidade de realizar serviços de manutenção e nivelamento nas vias do Condomínio Serra Verde, especialmente nas Alamedas dos Sabiás, dos Pintassilgos e das Rolinhas, que se encontram em condições críticas devido às erosões causadas pelas chuvas.


JUSTIFICATIVA: Alguns moradores do Condomínio Serra Verde me procuraram para relatar a situação preocupante das referidas vias.

De acordo com os relatos, as fortes chuvas têm causado erosões significativas, deixando trechos em péssimas condições de tráfego e tornando o deslocamento difícil e perigoso para os moradores.

Os munícipes informaram ainda que já solicitaram máquinas e manutenção em outras ocasiões, sem retorno até o momento, o que torna a intervenção ainda mais necessária e urgente. Diante desse cenário, solicito ao Chefe do Poder Executivo que avalie, com a máxima atenção, a possibilidade de destinar máquinas e equipes de manutenção ao local, a fim de garantir segurança e acessibilidade a todos os moradores.

Segue foto em anexo.

São Pedro, 06 de novembro de 2025.


ONDINA DANIEL
VEREADORA

Câmara Municipal de São Pedro

Indicação Nº 804/2025
Data: 07/11/2025 Hora: 09:33
Autor: Ondina Daniel

Assunto: Indica ao Chefe do Poder Executivo que avalie com atenção e prioridade a possibilidade de realizar serviços de manutenção e nivelamento nas vias do Condomínio Serra Verde, especialmente nas Alamedas dos Sabiás, dos Pintassilgos e das Rolinhas, que se encontram em condições críticas devido às erosões causadas pelas chuvas.

Número de Protocolo
01343/2025

