



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 05 /2026

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo que realize, com urgência, melhorias no sistema de drenagem pluvial na Rua Marieta de Toledo Mendes, nas proximidades do nº 361.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo bem como ao Secretário Municipal de Obras, Senhor Carlos Caio Piedade, que sejam realizadas, com urgência, intervenções no sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Marieta de Toledo Mendes, ao lado do nº 361, consistindo, em especial, na instalação de novas bocas de captação de águas pluviais, a fim de solucionar os recorrentes alagamentos que atingem o local.

JUSTIFICATIVA: Fui procurado pelo proprietário do terreno em construção localizado na Rua Marieta de Toledo Mendes, ao lado do nº 361, que relatou uma situação extremamente grave enfrentada no local em dias de chuva.

O volume de água proveniente da Rua Amélia Brilho Galante é excessivo e desproporcional, formando uma verdadeira correnteza que invade tanto a residência nº 361 quanto o terreno onde está sendo erguida a nova construção, causando prejuízos significativos e impossibilitando qualquer tentativa de contenção simples por parte do morador.

O proprietário chegou a cogitar a construção de uma mureta na calçada como forma de contenção, porém tal medida é inviável, uma vez que bloquearia totalmente a passagem de pedestres, comprometendo o direito de ir e vir da população.

Em vistoria realizada no local, foi constatada a existência de tubulação de águas pluviais e de uma boca de lobo na mesma calçada; contudo, a estrutura atualmente instalada não é suficiente para suportar o volume de água que desce pela via, demonstrando a necessidade de ampliação do sistema de drenagem.

Diante desse cenário crítico, faz-se necessária, com máxima urgência, a instalação de ao menos duas novas bocas de captação de águas pluviais, posicionadas em frente à residência nº 361 e ao terreno vizinho, garantindo o escoamento adequado da água e prevenindo novos danos.

Ressalte-se ainda que o responsável pela obra encontra-se desmotivado e cogita desistir da construção, mesmo tendo financiado o imóvel e mantendo seus tributos rigorosamente em dia, o que não é razoável diante da ausência de infraestrutura pública adequada.



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

As imagens anexadas comprovam a gravidade da situação e reforçam a necessidade de pronta intervenção do Poder Público, visto que o problema afeta diretamente o patrimônio, a segurança dos moradores e a circulação de pedestres.

Diante do exposto, solicita-se a adoção de providências urgentes.

São Pedro, 05 de janeiro de 2026.


DANIEL SEPULVIDA
VEREADOR

Câmara Municipal de São Pedro

Número de Protocolo

00013/2026

Indicação Nº 5/2026

Data: 05/01/2026 Hora: 11:21

Autor: Daniel José Sepulveda

Assunto: Indica ao Chefe do Poder
Executivo que, realize, com urgência,
melhorias no sistema de drenagem pluvial
na Rua Marieta de Toledo Mendes, nas

