



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 0178/2017

EMENTA: Indica ao Chefe do Poder Executivo, para que através dos setores competentes, viabilize a resolução dos problemas apresentados na Rua José Matarazzo, Bairro São Tomé.

Senhor Presidente,

Indico depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através dos setores competentes, viabilize a resolução dos problemas apresentados na Rua José Matarazzo, Bairro São Tomé.


JUSTIFICATIVA:

Após a reforma desta rua para colocação de tubulação de rede de água pluvial, as tampas dos bueiros (galerias) de rede de esgoto ficaram em desnível em relação ao asfalto da rua e os carros que passam por ali, ou batem o assoalho ou sobem na calçada para desviar das mesmas e também em frente à Igreja Quadrangular, o asfalto afundou, formando uma valeta. Carros quando passam por ali, batem na valeta, quase perdendo a direção. Como os carros estacionam nos dois lados da rua e o movimento de crianças é grande por ser próximo à EMEB “Guido Dante” e EMEB “Maria Angelina Leão Ferreira dos Santos”, o risco de acidente é muito alto.

Os bueiros desta rua também estão exalando um cheiro muito forte. Municípios que moram próximos não conseguem nem fazer suas refeições, pois o cheiro durante o dia é insuportável.

Segue anexo, a reivindicação dos moradores da referida rua.

Sala das Sessões, 26 de abril de 2017.


Luiz Fernando Gomes Altos
Vereador

Câmara Municipal d

Indicação Nº 178/2017

Data: 26/04/2017 Hora: 12:3

Autor: Luiz Fernando Gomes A

Assunto: Indica ao Chefe do Executivo, para que através competentes, viabilize a res problemas apresentados na Ru

Número de Protocolo
00338/2017


Sr. Vereador Luiz Melado

Nós moradores da Rua José Matarazzo, vimos através desta, pedir sua atenção quanto aos problemas que acontecem em nossa rua:

1. As tampas da rede de esgoto, após a reforma desta Rua, ficaram em desnível, muito alto em relação ao asfalto da rua. Carros que passam nesta rua, batem o assoalho ou quase sobem na calçada, tentando desviar dos mesmos;
2. Em frente a igreja quadrangular, o asfalto afundou, formando uma valeta. Os carros quando passam por ali, batem com tudo na valeta, quase perdendo a direção. Como tem carros estacionados nos dois lados da rua, e bastante movimento de crianças nas calçadas, é perigoso acontecer um acidente grave;
3. Ali mesmo em frente a igreja quadrangular tem um bueiro com cheiro muito forte, tanto que moradores próximos à ele, não suportam ficar dentro de suas casas, durante o dia o mau cheiro é maior ainda. Com o mau cheiro terrível fica difícil até de fazer as refeições.

Contamos com você, Vereador Luiz Melado, para resolver esses problemas para nós, moradores desta rua.

Marcio J. R. dos SANTOS 32.574.188-3


Clecio ALESSANDRO

RG - 14.298.992-7

RG - 40.542.329-9

RG - 43.260.369-2

Tânia C. W. Emygdio

Renata J. de Faria
Wenier M. d. Souza Costa
Gisele Gomes da Silva

RG 42.949.656-4

RG 49.005.175-3

RG 46.763.445-2

RG 20.049.840-6

Fabrisio Gomes da Silva

RG 50.556.596-4

RG 40.542.117-5

Nathalia Gomes da Silva

Ricardo Batista

Marcia E. V. Alves

RG 29.002.610-6

RG 25.163.191-6

Cassio Carvalho ALVES

Maria de Lourdes Deredio

RG 15613315

Adão Silveira

RG 132688748