



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 137 /2025

“INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJAM TOMADAS PROVIDÊNCIAS QUANTO À OBRA INACABADA DA PISCINA OLÍMPICA LOCALIZADA NO FUNDO DO ESTÁDIO BORDADÃO, QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE PARADA E COM ACÚMULO DE ÁGUA, PROPICIANDO A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que sejam tomadas providências quanto à obra inacabada da piscina olímpica localizada no fundo do Estádio Bordadão, que atualmente encontra-se parada e com acúmulo de água, propiciando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

JUSTIFICATIVA

A paralisação da obra e a ausência de manutenção no local representam um risco iminente à saúde pública, além do desperdício de um espaço que poderia ser utilizado para práticas esportivas e atividades recreativas da população. Dessa forma, sugiro que a Prefeitura adote medidas urgentes, tais como:

1. Drenagem imediata da água acumulada para eliminar possíveis focos de proliferação do mosquito da dengue;
2. Avaliação estrutural da piscina para verificar a viabilidade da continuidade da obra ou outras destinações do espaço;



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

3. Reativação e conclusão da obra para que o equipamento possa ser utilizado em benefício da população, incentivando a prática esportiva e garantindo melhor aproveitamento do investimento público.

Diante do exposto, conto com a atenção do Poder Executivo para a adoção das medidas cabíveis, visando à saúde pública e ao desenvolvimento do esporte no município.

São Pedro, 11 de fevereiro de 2025


DU SOROCABA
Vereador – PL

Câmara Municipal de São Pedro

Numero de Protocolo

00185/2025

Indicação Nº 137/2025

Data: 11/02/2025 Hora: 12:01

Autor: Carlos Eduardo Oliveira

Assunto: Indico ao Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal que sejam tomadas
providências quanto à obra inacabada da
piscina olimpica localizada no fundo de