



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 604 / 2025

Ementa: Indico ao Chefe do Poder Executivo que, através do setor competente, a necessidade de manutenção e nivelamento da boca de bueiro localizada na Rua São Francisco com a Rua Benjamin Constant, que se encontra com desnível de aproximadamente 10 cm em relação à via, podendo ocasionar acidentes, principalmente com motociclistas.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, a necessidade de manutenção e nivelamento da boca de bueiro localizada na Rua São Francisco com a Rua Benjamin Constant, que se encontra com desnível de aproximadamente 10 cm em relação à via, podendo ocasionar acidentes, principalmente com motociclistas.

Justificativa: O desnível identificado representa risco considerável de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas, além de prejudicar a circulação segura de veículos. Tal situação configura perigo iminente à integridade física dos usuários da via e potencial causa de danos materiais.

A Constituição Federal, em seu art. 30, inciso I, atribui ao município a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, dentre os quais se inclui a manutenção das vias públicas. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao poder público o dever de garantir condições seguras de tráfego.

Portanto, a adoção imediata das providências cabíveis garantirá maior segurança viária, prevenirá acidentes e proporcionará melhor qualidade de vida aos munícipes.

São Pedro, 15 de agosto de 2025.


CRI DUARTE – MANDATO COLETIVO
VEREADOR – DC

Câmara Municipal de São Pedro

Indicação Nº 604/2025

Data: 15/08/2025 Hora: 10:00

Autor: Cristiano Duarte Neto

Assunto: Indico ao Chefe do Poder Executivo, que através do setor competente, a necessidade de manutenção e nivelamento da boca de bueiro localizada na Rua São Francisco com a Rua Benjamin Constant, que se encontra com desnível de aproximadamente 10 cm em relação à via, podendo ocasionar acidentes, principalmente com motociclistas.

NÚMERO DE PRODUÇÃO
00964/2025