



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 290 / 2026

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, avalie a possibilidade de realizar o reparo, com aplicação de massa asfáltica, em um buraco localizado na Rua José Maria de Souza, em frente ao nº 251, no Bairro São Thomé, neste Município.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, avalie a possibilidade de realizar o reparo, com aplicação de massa asfáltica, em um buraco localizado na Rua José Maria de Souza, em frente ao nº 251, no Bairro São Thomé, neste Município.

JUSTIFICATIVA:

O Vereador foi procurado por moradores, comerciantes e frequentadores do local, os quais relataram que o buraco existe há longo tempo, causando transtornos a motoristas, motociclistas e ciclistas.

Ressalta-se que, no período de chuvas, ocorre o acúmulo de água no local, encobrindo o buraco, o que pode ocasionar danos aos veículos e provocar acidentes, especialmente quedas de motociclistas.

São Pedro, 24 de março de 2026.


ALDO ENFERMEIRO
VEREADOR

Câmara Municipal de São Pedro

Indicação Nº 290/2026
Data: 24/03/2026 Hora: 13:48
Autor: Aldo Alves da Silva
Assunto: Indica ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, avalie a possibilidade de realizar o reparo, com aplicação de

Numero de Protocolo
00444/2026